

平成28年熊本地震による農地・農業用施設の被害状況と調査の様子  
写真／農研機構農村工学研究部門



鏡ヶ鼻ため池堤体天端の縦断亀裂(宇城市内)



下小森ため池(下池)の決壊・氾濫(人家への影響は無し)(西原村内)



大切畑ため池右岸の洪水吐周辺の亀裂と損壊(西原村内)



大切畑ため池取水ゲート操作室が転倒し、取水ゲートが全開(西原村内)



猫迫ため池で電気探査による亀裂深調査(宇城市内)



田面に生じた大きな亀裂段差と雨水の滞留(阿蘇市内)



液状化による田面の墳砂(阿蘇市内)



亀裂で大きく損壊した農道と開水路(阿蘇市内)



亀裂によって農道に生じた大きな開口(阿蘇市内)



浮島ため池外周農道法面の亀裂とすべり変状(嘉島町内)



布田ため池天端の縦・横断亀裂と家屋の倒壊(西原村内)



農道の亀裂と農地斜面の崩壊(西原村内)