

ジンバブエの建設中ダムの漏水調査への対応

ジンバブエの建設中ダムの漏水調査への対応

- ・ 要請はジンバブエ国から日本の外務省へ、ダムの設計はイタリア、施工は地元企業。異常洪水で建設中のダムの仮排水路が機能せず、漏水。診断と対策についてのアドバイスを、セカンドオピニオン国として日本（農工研）に依頼。
- ・ 派遣期間 4月8日～17日 堀上席と田頭主研の2名を派遣。
- ・ 調査結果を・水・環境省の大臣と局長に報告。



堤体の中央部から水が流出している。



大臣と局長に説明する農工研職員